

PROGRAMA
**FLORIPA
SE LIGA NA
REDE**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**



Relatório Parcial – 15/março/2016

O presente relatório apresenta os dados do Programa “Floripa Se Liga Na Rede” extraídos do sistema de geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Florianópolis, no período compreendido entre outubro de 2013 e março de 2016.

A tabela 1 indica a quantidade de inspeções realizadas adotando o imóvel como unidade de referência. Importante mencionar que o mesmo imóvel pode ser inspecionado mais de uma vez quando identificadas inadequações em alguma inspeção.

**Tabela 1: Quantidade de inspeções realizadas por bairro
(imóvel como unidade de referência)**

Bairros	Inspeções
Barra da Lagoa	3926
Cachoeira do Bom Jesus	1931
Canasvieiras	3452
Costa da Lagoa	276
Inglezes	2801
Jurerê	443
Lagoa da Conceição	4274
Ponta das Canas	1471
Total	18574

Cabe esclarecer que as inspeções são realizadas em todos os pontos que geram esgoto, assim como a destinação das águas pluviais, sendo que em residências e imóveis comerciais cada “visita” caracteriza-se como 1 inspeção, tomando o imóvel como unidade de referência.

Já os imóveis multifamiliares e multicomerciais são inspecionados por amostragem, de acordo com a quantidade de prumadas existentes no imóvel, o que, em função de sua representatividade, promove a verificação da destinação de todos os efluentes do imóvel, podendo assim ser realizadas inspeções em diversos domicílios e/ou salas no mesmo imóvel, mas caracterizando-se também cada “visita” como 1 inspeção, quando toma-se o imóvel como unidade de referência.

A seguir, a tabela 2 demonstra a situação em que se encontram os imóveis em que foram realizadas inspeções e a quantidade total de imóveis inspecionados.

Tabela 2: Situação das inspeções realizadas (quantidade de imóveis)


Bairros	Ligações adequadas	Ligações com inadequações	Total
Barra da Lagoa	1222	702	1924
Cachoeira do Bom Jesus	413	552	965
Canasvieiras	933	1065	1998
Costa da Lagoa	98	57	155
Inglese	560	915	1475
Jurerê	69	355	424
Lagoa da Conceição	1409	888	2297
Ponta das Canas	324	652	976
Total	5028	5186	10214

Já a tabela 3 indica, dentro das inspeções realizadas, o percentual de imóveis que encontram-se com as ligações prediais adequadas e com inadequações no sistema de esgotamento sanitário e/ou água pluvial.

Tabela 3: Caracterização das inspeções realizadas (percentagem)

Bairros	Ligações adequadas	Ligações com inadequações
Barra da Lagoa	63,5	36,5
Cachoeira do Bom Jesus	42,8	57,2
Canasvieiras	46,7	53,3
Costa da Lagoa	63,2	36,8
Inglese	38,0	62,0
Jurerê	16,3	83,7
Lagoa da Conceição	61,3	38,7
Ponta das Canas	33,2	66,8
Total	49,2	50,8

Os gráficos de 1 a 8 indicam a quantidade de cada tipo de inadequação encontrada em sua totalidade até a presente data nas inspeções realizadas por bairro, sendo que o mesmo imóvel pode apresentar mais de uma inadequação.







Gráfico 4: Inadequações encontradas - Costa da Lagoa








Gráfico 5: Inadequações encontradas - Ingleses







Por fim as tabelas 4 a 7, assim como o gráfico 9 tratam da situação dos imóveis e das inadequações após **reinspeção** das equipes de campo.

As tabelas 4 e 5 identificam, respectivamente, a quantidade da regularização de cada inadequação por bairro e a percentagem total de regularização de cada inadequação.

Tabela 4: Total de inadequações específicas regularizadas por bairro após reinspeção

Bairros	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6
Barra da Lagoa	119	315	182	90	3	91
Cachoeira do Bom Jesus	30	86	44	32	7	55
Canasvieiras	84	261	95	56	14	30
Costa da Lagoa	3	27	10	13	-	5
Inglezes	29	168	77	47	17	135
Jurerê	2	16	2	1	1	3
Lagoa da Conceição	91	411	141	67	16	74
Ponta das Canas	17	92	26	21	4	29
Total	375	1376	577	327	62	422

Tabela 5: Percentagem das inadequações específicas regularizadas

Inadequação	Quantidade
Item 1: Água pluvial conectada a rede de esgoto sanitário	32,9
Item 2: Ausência de caixa de gordura	28,4
Item 3: Caixa de gordura sem sifão	40,4
Item 4: Conectado parcialmente a rede de esgoto sanitário	28,4
Item 5: Esgoto conectado a rede pluvial	33,3
Item 6: Não conectado a rede de esgoto sanitário	19,3

Por fim a tabela 6 indica a quantidade de imóveis regularizados por bairro após reinspeção. Já a tabela 7 e o gráfico 9, a situação dos imóveis após reinspeção.


Tabela 6: Imóveis regularizados por bairro após reinspeção

Bairros	Quantidade de imóveis regularizados após reinspeção
Barra da Lagoa	585
Cachoeira do Bom Jesus	192
Canasvieiras	408
Costa da Lagoa	51
Inglese	321
Jurerê	19
Lagoa da Conceição	611
Ponta das Canas	143
Total	2330

Tabela 7: Situação dos imóveis após reinspeção

Situação	Quantidade
Adequados após inspeção	2055
Adequados após intimação	275
Não adequados a serem enviados para fiscalização	967
Não adequados pendente de intimação	1970
Não adequados com intimação encaminhada	871
Total	6138

Gráfico 9: Situação dos imóveis após reinspeção



Florianópolis, 15 de março de 2016.