

PROGRAMA

FLORIPA SE LIGA NA REDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL



Relatório Parcial – 25/abril/2016

O presente relatório apresenta os dados do Programa “Floripa Se Liga Na Rede” extraídos do sistema de geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Florianópolis, no período compreendido entre outubro de 2013 e abril de 2016.

A tabela 1 indica a quantidade de inspeções realizadas adotando o imóvel como unidade de referência. Importante mencionar que o mesmo imóvel pode ser inspecionado mais de uma vez quando identificadas inadequações em alguma inspeção.

**Tabela 1: Quantidade de inspeções realizadas por bairro
(imóvel como unidade de referência)**

Bairros	Inspeções
Barra da Lagoa	3954
Cachoeira do Bom Jesus	1994
Canasvieiras	3741
Costa da Lagoa	276
Inglezes	2938
Jurerê	668
Lagoa da Conceição	4320
Ponta das Canas	1603
Total	19494

Cabe esclarecer que as inspeções são realizadas em todos os pontos que geram esgoto, assim como a destinação das águas pluviais, sendo que em residências e imóveis comerciais cada “visita” caracteriza-se como 1 inspeção, tomando o imóvel como unidade de referência.

Já os imóveis multifamiliares e multicomerciais são inspecionados por amostragem, de acordo com a quantidade de prumadas existentes no imóvel, o que, em função de sua representatividade, promove a verificação da destinação de todos os efluentes do imóvel, podendo assim ser realizadas inspeções em diversos domicílios e/ou salas no mesmo imóvel, mas caracterizando-se também cada “visita” como 1 inspeção, quando toma-se o imóvel como unidade de referência.

A seguir, a tabela 2 demonstra a situação em que se encontram os imóveis em que foram realizadas inspeções e a quantidade total de imóveis inspecionados.

Tabela 2: Situação das inspeções realizadas (quantidade de imóveis)


Bairros	Ligações adequadas	Ligações com inadequações	Total
Barra da Lagoa	1229	701	1930
Cachoeira do Bom Jesus	425	576	1001
Canasvieiras	1008	1064	2072
Costa da Lagoa	98	57	155
Inglese	596	897	1493
Jurerê	144	382	526
Lagoa da Conceição	1417	888	2305
Ponta das Canas	362	668	1030
Total	5279	5233	10512

Já a tabela 3 indica, dentro das inspeções realizadas, o percentual de imóveis que encontram-se com as ligações prediais adequadas e com inadequações no sistema de esgotamento sanitário e/ou água pluvial.

Tabela 3: Caracterização das inspeções realizadas (percentagem)

Bairros	Ligações adequadas	Ligações com inadequações
Barra da Lagoa	63,7	36,3
Cachoeira do Bom Jesus	42,5	57,5
Canasvieiras	48,6	51,4
Costa da Lagoa	63,2	36,8
Inglese	39,9	60,1
Jurerê	27,4	72,6
Lagoa da Conceição	61,5	38,5
Ponta das Canas	35,1	64,9
Total	50,2	49,8

Os gráficos de 1 a 8 indicam a quantidade de cada tipo de inadequação encontrada em sua totalidade até a presente data nas inspeções realizadas por bairro, sendo que o mesmo imóvel pode apresentar mais de uma inadequação.







Gráfico 4: Inadequações encontradas - Costa da Lagoa








Gráfico 5: Inadequações encontradas - Ingleses







Por fim as tabelas 4 a 7, assim como o gráfico 9 tratam da situação dos imóveis e das inadequações após **reinspeção** das equipes de campo.

As tabelas 4 e 5 identificam, respectivamente, a quantidade da regularização de cada inadequação por bairro e a percentagem total de regularização de cada inadequação.

Tabela 4: Total de inadequações específicas regularizadas por bairro após reinspeção

Bairros	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6
Barra da Lagoa	120	319	183	92	3	94
Cachoeira do Bom Jesus	30	90	50	32	7	55
Canasvieiras	104	307	106	62	14	34
Costa da Lagoa	3	27	10	13	-	5
Inglezes	33	190	82	51	17	149
Jurerê	8	54	11	13	2	16
Lagoa da Conceição	91	419	141	69	16	74
Ponta das Canas	22	117	31	26	5	35
Total	411	1523	614	358	64	462

Tabela 5: Percentagem das inadequações específicas regularizadas

Inadequação	Quantidade
Item 1: Água pluvial conectada a rede de esgoto sanitário	30,1
Item 2: Ausência de caixa de gordura	25,8
Item 3: Caixa de gordura sem sifão	38,0
Item 4: Conectado parcialmente a rede de esgoto sanitário	24,7
Item 5: Esgoto conectado a rede pluvial	28,8
Item 6: Não conectado a rede de esgoto sanitário	17,9

Por fim a tabela 6 indica a quantidade de imóveis regularizados por bairro após reinspeção. Já a tabela 7 e o gráfico 9, a situação dos imóveis após reinspeção.


Tabela 6: Imóveis regularizados por bairro após reinspeção

Bairros	Quantidade de imóveis regularizados após reinspeção
Barra da Lagoa	592
Cachoeira do Bom Jesus	200
Canasvieiras	463
Costa da Lagoa	51
Inglese	355
Jurerê	77
Lagoa da Conceição	618
Ponta das Canas	173
Total	2529

Tabela 7: Situação dos imóveis após reinspeção

Situação	Quantidade
Adequados após reinspeção	2232
Adequados após intimação	297
Não adequados a serem enviados para fiscalização	902
Não adequados pendente de intimação	2265
Não adequados com intimação encaminhada	916
Total	6612

Gráfico 9: Situação dos imóveis após reinspeção



Florianópolis, 25 de abril de 2016.