

PROGRAMA

FLORIPA SE LIGA NA REDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL



Relatório Parcial – 10/agosto/2016

O presente relatório apresenta os dados do Programa “Floripa Se Liga Na Rede” extraídos do sistema de geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Florianópolis, desde o início das inspeções, em outubro de 2013, até a presente data.

A tabela 1 indica a quantidade de inspeções realizadas adotando o imóvel como unidade de referência, sendo que o mesmo imóvel pode ser inspecionado mais de uma vez.

**Tabela 1: Quantidade de inspeções realizadas por localidade
(imóvel como unidade de referência)**

Localidade	Inspeções
Balneário do Estreito	215
Barra da Lagoa	3977
Cachoeira do Bom Jesus	2062
Canasvieiras	4162
Costa da Lagoa	285
Ingleses	2990
José Mendes	69
Jurerê	1447
Lagoa da Conceição	4354
Ponta das Canas	1863
Total	21424

As inspeções são realizadas em todos os pontos de geração de esgoto e de destinação de águas pluviais, sendo que nos imóveis unifamiliares e comerciais cada vistoria completa caracteriza-se como 1 inspeção, tomando o imóvel como unidade de referência.

Por outro lado, nos multifamiliares e multicomerciais a inspeção se realiza por amostragem de acordo com a quantidade de prumadas existentes na edificação, o que, em função de sua representatividade, promove a verificação da destinação de todos os efluentes, podendo assim vistoriar-se diversos domicílios e/ou salas numa mesma edificação, mas caracterizando-se também como 1 inspeção, quando toma-se o imóvel multifamiliar/multicomercial como unidade de referência.

A tabela 2 demonstra a situação em que se encontram os imóveis em que foram realizadas inspeções e também a quantidade total de imóveis inspecionados, incluindo-se imóveis unifamiliares, comerciais, multifamiliares e multicomerciais.

Tabela 2: Situação das inspeções realizadas (quantidade de imóveis)

Localidades	Ligações adequadas	Ligações com inadequações	Total
Balneário do Estreito	16	204	220
Barra da Lagoa	1234	704	1938
Cachoeira do Bom	431	605	1036
Canasvieiras	1081	1117	2198
Costa da Lagoa	101	59	160
Inglese	610	884	1494
José Mendes	5	45	50
Jurerê	324	526	850
Lagoa da Conceição	1423	899	2322
Ponta das Canas	430	605	1035
Total	5655	5648	11303


A tabela 3 indica, dentro das inspeções realizadas, o percentual de imóveis que se encontram com as ligações prediais adequadas e com inadequações no sistema de esgotamento sanitário e/ou água pluvial.

Tabela 3: Caracterização das inspeções realizadas (percentagem)


Localidades	Ligações adequadas	Ligações com inadequações
Balneário do Estreito	7,3	92,7
Barra da Lagoa	63,7	36,3
Cachoeira do Bom Jesus	41,6	58,4
Canasvieiras	49,2	50,8
Costa da Lagoa	63,1	36,9
Inglese	40,8	59,2
José Mendes	10,0	90,0
Jurerê	36,3	63,7
Lagoa da Conceição	61,3	38,7
Ponta das Canas	41,5	58,5
Total	50,0	50,0

Os gráficos de 1 a 10 indicam a quantidade de cada tipo de inadequação encontrada em sua totalidade (acumulada) e também a quantidade regularizada, por localidade, sendo que o mesmo imóvel pode apresentar mais de uma inadequação.


*As regularizações são consideradas apenas quando a totalidade do imóvel encontra-se em situação regular, ou seja, quando todas as inadequações encontradas no imóvel foram sanadas.






**Gráfico 3: Quantidade de inadequações encontradas
Cachoeira do Bom Jesus**





**Gráfico 4: Quantidade de inadequações encontradas
Canasvieiras**









Por fim as tabelas 4 a 6, assim como o gráfico 11, tratam da situação dos imóveis e das inadequações após **reinspeção** do imóvel, ou seja, nos casos em que foram verificadas inadequações na primeira inspeção.

A tabela 4 indica a percentagem total de regularização de cada inadequação.

Tabela 4: Percentagem das inadequações específicas regularizadas

Inadequação	Quantidade
Água pluvial conectada a rede de esgoto sanitário	32,1
Ausência de caixa de gordura	30,6
Caixa de gordura sem sifão	40,2
Conectado parcialmente a rede de esgoto sanitário	29,1
Esgoto conectado a rede pluvial	39,8
Não conectado a rede de esgoto sanitário	21,8

A tabela 5 indica a quantidade de imóveis regularizados por localidade após reinspeção.


Tabela 5: Imóveis regularizados por localidade após reinspeção

Localidade	Quantidade de imóveis regularizados após reinspeção
Barra da Lagoa	597
Cachoeira do Bom Jesus	203
Canasvieiras	534
Costa da Lagoa	51
Inglese	370
Jurerê	205
Lagoa da Conceição	624
Ponta das Canas	231
José Mendes	3
Balneário do Estreito	2
Total	2820

Já a tabela 6 e o gráfico 11, a situação dos imóveis após reinspeção.

Tabela 6: Situação dos imóveis após reinspeção

Situação	Quantidade
Adequados após reinspeção	2820
Adequados após intimação	347
Não adequados a serem enviados para fiscalização	973
Não adequados pendentes de intimação	2877
Não adequados com intimação encaminhada	856
Total	7873



Florianópolis, 10 de agosto de 2016.